

AUTOMOBILES

CITROËN

DIVISION TECHNIQUE APRÈS-VENTE



**NOTE
TECHNIQUE**

N° 191-D

Le 1^{er} Mars 1971

Confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

Depuis le 1^{er} Mars 1971, le montage des joints tripodes de sorties de boîte de vitesses, équipant ces véhicules, est modifié.

Une cale de 2,5 mm est interposée entre l'entraîneur et la tôle de protection.

L'angle de braquage est de 43°.

PIECES DE RECHANGE.

La cale de 2,5 mm est vendue sous le numéro 5 412 057.

RÉPARATION.

Sur un véhicule sorti depuis Mars 1970, il est possible de monter une cale de 2,5 mm entre la tôle de protection de l'entraîneur acier et le disque de frein.

Lors d'une intervention, il est conseillé de réaliser le nouveau montage et de régler le braquage à 43°.

VEHICULES D

TOUS TYPES

Transmissions

Jointts tripodes
