

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 17 milliards 80 millions de francs

117 à 167, Quai de Javel

PARIS XVème

Paris, le 2 Mai 1957

NOTE TECHNIQUE
à MM. les CONCESSIONNAIRES
N° 666

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

METHODES REPARATIONS

DS. 19 - ID. 19

LUNETTE ARRIÈRE EN « PLEXIGLAS »

Nous montons actuellement sur les DS.19 une lunette arrière en plexiglas.

Les ID.19 en seront également équipées.

Nous vous donnons ci-dessous, les précautions à prendre pour l'entretien du plexiglas et nous vous demandons de les communiquer à vos Clients.

Tout nettoyage doit se faire humide afin d'éliminer les corps durs qui peuvent rayer le plexiglas.

De même, lorsque la lunette arrière est couverte de givre, il ne faut pas la gratter.

Les rayures accidentelles de faible importance peuvent être enlevées facilement en utilisant un produit tel que le "Plexipol".

Pour éviter les condensations d'eau, il est recommandé une ou deux fois par an de passer un produit tel que le "Siliplex".

Les 2 produits ci-dessus sont vendus par la Société ALSTHOM, 24, rue des PETITS-HOTELS - PARIS XV°.

Les utiliser en respectant rigoureusement les prescriptions du Fournisseur.

REMARQUE IMPORTANTE - Le plexiglas est attaqué par certains produits chimiques, (alcool, essence, liquide pour circuits hydrauliques ...)
Il faut éviter de mettre ces produits en contact avec la lunette arrière.