

Le, 20 Mars 1964

Société Anonyme
ANDRE CITROEN
Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODS REPARATIONS

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 20 - D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

ID BREAKS ET DS TOUS TYPES

DIRECTION

Montage d'un graisseur sur la rotule des
leviers inférieurs de relais

Depuis Février 1964 un graisseur est monté sur la rotule des leviers inférieurs de relais de direction DS 443-06 et DM 443-06 a.

ENTRETIEN :

La périodicité de graissage de ces rotules est de 2.000 km comme pour les rotules de cardans et les rotules supérieures et inférieures de pivots.

PIECES DETACHEES :

1) Pièces pour direction assistée :

DESIGNATION	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Levier inférieur de relais droit	DS 443-06	DS 443-06 b
Levier inférieur de relais gauche	DS 443-06	DS 443-06 a
Relais complet droit	D 443-03 a	DS 443-03 a
Relais complet gauche	D 443-03	DS 443-03

2) Pièces pour direction non assistée :

DESIGNATION	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Levier inférieur de relais droit	DM 443-06 a	DM 443-06 c
Levier inférieur de relais gauche	DM 443-06 a	DM 443-06 b
Relais complet droit	DM 443-07	DM 443-03 e
Relais complet gauche	DM 443-03 a	DM 443-03 d