

Le, 27 Septembre 1967

Société Anonyme  
**ANDRE CITROEN**  
Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV<sup>e</sup>

**METHODES REPARATIONS**

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 125 - D

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

**DS 21 (DX-DJ) - DS 19a (DY-DL)**

**BREAK 21 (DJF) - BREAK 19a (DLF)**

**ID 19b (DV)**

**N (350) - NY (450) ESSENCE**

**MOTEUR**

**Plaque de fermeture de carter inférieur**

Depuis Septembre 1967, la plaque de fermeture du carter inférieur est modifiée :

- une couronne de renfort est placée au droit des vis de fixation sur carter inférieur.
- les vis de fixation de la plaque de fermeture sur le carter inférieur sont allongées de 2 mm.

**PIECES DETACHEES.**

| Désignation                                     | Ancienne pièce | Nouvelle pièce |
|---|----------------|----------------|
| Plaque de fermeture du carter inférieur         | 2 N - 223 - 68 | DX 223-96      |
| Vis de fixation de plaque de fermeture (coef.8) | 480-S (7×14)   | 483-S (7×16)   |

**REPARATION.**

La nouvelle plaque de fermeture du carter inférieur est interchangeable avec l'ancienne, à condition de remplacer les vis 480-S par des vis 483-S.