

Le, 6 Mai 1968

Société Anonyme
ANDRE CITROEN
Capital : 368.097.000 Francs

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

N° 144-D

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS 21 (DX-DJ) - DS 19_a (DY-DL)

BREAK 21 (DJF) - BREAK 19_a (DLF)

ID 19 b (DV)

MOTEUR

Conduit de ventilation

Depuis Avril 1968, la fixation du cadre avec conduit souple de ventilation sur le radiateur est modifiée afin d'obtenir un agrafage rapide, (voir figure).

PIECES DETACHEES.

DESIGNATION	ANCIENNE PIECE	NOUVELLE PIECE
Conduit souple de radiateur Rondelle agrafage rapide (coef. 2)	DX 242-49 b	DX 242-49 c DX 242-42


REPARATION.

Pour désaccoupler le conduit souple du radiateur, opérer comme suit :

- Débloquer les quatre vis de fixation du conduit.
- Retirer les deux rondelles d'agrafage rapide du côté droit.
- Dégager le cadre du conduit souple des vis de fixation.

La 4 No 1985
NOTE TECHNIQUE
A MM LES CONCESSIONNAIRES
No 144-9

André Citroën
ANDRÉ CITROËN
117 & 119, Rue André Citroën
PARIS XVI
MÉTROPOLITAIN



PIECE
No 1
144

Retour les deux viselles à l'origine...
Déposer la viselle de contact...