

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 17 milliards 80 millions de francs

117 à 167, Quai de Javel

PARIS XV^{ème}

MÉTHODES REPARATIONS

Juillet 1958

ADDITIF A LA NOTE TECHNIQUE
AMM. les CONCESSIONNAIRES

N° 695

DS 19 - ID 19

FIXATION DES RELAIS DE DIRECTION

MONTAGE DE LA RONDELLE DS 443-71

Afin de permettre les débattements des leviers de frein de sécurité sur étriers AV, le plat pratiqué sur la rondelle DS 443-71 doit se trouver **vers le bas**.

Copie de la présente note est adressée à MM. les Agents et Postiers.